

Odpověď na Dotazy a interpelace členů ZMČ Praha 20 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha 20 dne 28.6.2021 vznesené Ing. Milošem Vackem:

Odpověď OHSaI Ing. Zdeněk Vavruška:

Dne 12.4.2021 byly u společnosti Inženýrské, průmyslové a pozemní stavby Bohemia s.r.o. uplatněny reklamační závady na díle – „ Park s přírodním dětským hřištěm - Jizbická „ v rozsahu:

- Konečná úprava dilatačních spár obrub z ocelové pásoviny
- Zkosení a zaoblení náběhů obrub z ocelové pásoviny
- Výměna pantů u přírodní branky dětského hřiště
- Odstranění ze země vyčnívajícího kabelu - bylo provedeno v rámci místního šetření dne 6.4. 2021 (nefunkční torzo kabelu nesouvisející s prováděnou kabeláží pro VO)
- Modelace terénu v místě průlehu u ulice Markupova
- Doplnění zeminy do úrovně obrub z ocelové pásoviny včetně zhutnění a dosetí travním semenem
- Doplnění ornice v celé ploše jihozápadního okraje parku vymezeného nejjižnější novou pěší komunikací a pozemkem RD č.p. 2817 a pozemkem BD č.p. 2544

Závady pod body 1 – 4 byly odstraněny.

Následující body jsou ve své podstatě s ohledem na záruční dobu 6 -ti měsíců a stávající situaci likvidace dešťových vod trvalého charakteru a budou řešeny průběžně i v dalším období. Přednostně je nutno vyřešit samostatně hydrogeologické posouzení lokality s ohledem na řešení likvidace dešťových vod, na které teprve budou v návaznosti řešeny konečné terénní úpravy. Místním šetřením bylo jednoznačně prokázáno, že dominantní vliv na zaplavování jižní části parku má nátok dešťových vod, především při přívalových deštích, z ulice Češovská. Na základě soupisu vad pořízených ing. Vackem a předaným OHSaI budou uplatněny další reklamace související především s nástupní rampou z ulice Markupova.