


EKOLA group, spol. s r.o.

Držitel certifikátů:

ČSN EN ISO 9001:2009

ČSN EN ISO 14001:2005

ČSN OHSAS 18001:2008



Horní Počernice - Hluk z dopravy na dálnici D11

Číslo zakázky: 11.0425-06

VYHODNOCENÍ AKUSTICKÉ SITUACE v chráněném venkovním prostoru staveb dle naměřených dat uvedených v protokolu **1110118VP**

Pracoviště ZL - Praha:

Mistrovská 5

108 00 Praha 10

Telefon: +420 274 784 927-9

Fax: +420 274 772 002

E-mail: ekola@ekolagroup.cz

EKOLA group, spol. s r.o.

Mistrovská 4

108 00 Praha 10

IČ: 63981378

DIČ: CZ63981378

Telefon: +420 274 784 927-9

Fax: +420 274 772 002

E-mail: ekola@ekolagroup.cz

www.ekolagroup.cz


listopad 2011



ÚVOD

Komunikace D11 spojuje Prahu a Hradec Králové. Měření hluku probíhalo v úseku od sjezdu z Pražského okruhu po mimoúrovňové křížení s místní komunikací Ve Žlábku. Sledovaná část komunikace je řešena jako čtyřpruhová v celkové šíři 34 m a délce 1,9 km. Pro měření byla zvolena 4 místa měření. Dvě u bytových domů a dvě místa ve volném prostoru v blízkosti stávající obytné zástavby. Situovaní míst měření je znázorněno na obr. 1. Měření probíhalo 24 hodin.

Obr. č. 1: Situace umístění míst měření v lokalitě komunikace D11



Pro úplnost dokumentu je v následujícím textu uveden výtah z příslušného nařízení vlády, podle kterého se hluk měří a hodnotí.

Výtah z nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací:

ČÁST TŘETÍ

HLUK V CHRÁNĚNÝCH VNITŘNÍCH PROSTORECH, V CHRÁNĚNÝCH VENKOVNÍCH PROSTORECH STAVEB A CHRÁNĚNÉM VENKOVNÍM PROSTORU

§ 12

Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru

(1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A $L_{Aeq,T}$. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin ($L_{Aeq,8h}$), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu ($L_{Aeq,1h}$). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a dráhách, a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A $L_{Aeq,T}$ stanoví pro celou denní ($L_{Aeq,16h}$) a celou noční dobu ($L_{Aeq,8h}$).

(3) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A $L_{Aeq,T}$ se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, a hluku s výrazně informačním charakterem se přičte další korekce -5 dB.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 272/2011Sb.

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru

Část A

Druh chráněného prostoru	Korekce (dB)			
	1)	2)	3)	4)
Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní	-5	0	+5	+15
Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní	0	0	+5	+15
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor	0	+5	+10	+20

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.

Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na železničních dráhách, kde se použije korekce -5 dB.

Pravidla použití korekce uvedené v tabulce:

- 1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů, hluk z veřejné produkce hudby, dále pro hluk na účelových komunikacích a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, zejména rozřadování a sestavu nákladních vlaků, prohlídka vlaků a opravy vozů.
- 2) Použije se pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy a dráhách.
- 3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy.
- 4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou účelových komunikací a drahách uvedených v bodu ²⁾ a ³⁾. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, prováděné údržbě a rekonstrukci železničních drah nebo rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při kterém nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb nebo v chráněném venkovním prostoru, a pro krátkodobé objízdné trasy. Tato korekce se dále použije i v chráněných venkovních prostorech staveb při umístění bytu v přistavbě nebo nástavbě stávajícího obytného objektu nebo víceúčelového objektu nebo v případě výstavby ojedinělého obytného, nebo víceúčelového objektu v rámci dostavby proluk, a výstavby ojedinělých obytných nebo víceúčelových objektů v rámci dostavby center a jejich historických částí.

Tabulka č. 5: Ekvivalentní hladina akustického tlaku A, $L_{Aeq,T}$ na místě měření M4 ve dnech 18. - 19. 10. 2011 pro noční a denní dobu včetně nejistot měření

Interval měření [hh:mm]	Výsledná naměřená $L_{Aeq,T}$ [dB]
$L_{Aeq,16h}$ – Den [6.00 - 22.00 h]	61,0 ± 2,0
$L_{Aeq,8h}$ – Noc [22.00 - 06.00 h]	53,8 ± 2,0

Závěry

Akustická situace v chráněném venkovním prostoru staveb Hluk z dopravy – hodnotící výroky

Posuzované místo	Posuzovaný interval [hh:mm–hh:mm]	Hygienický limit	Výsledné hodnoty	Hodnotící výrok
		$L_{Aeq,T}$ [dB]	$L_{Aeq,T}$ [dB]	
M2 Závrchy č. p. 2474, Praha - Horní Počernice, 2 m před fasádou	Den (T = 16 h) (06.00–22.00)	70	57,1 ± 2,0	Hygienický limit je dodržen prokazatelně
	Noc (T = 8 h) (22.00–06.00)	60	51,1 ± 2,0	Hygienický limit je dodržen prokazatelně
M3 Ke Xaverovu č. p. 1758, Praha - Horní Počernice, 2 m před fasádou	Den (T = 16 h) (06.00–22.00)	70	66,0 ± 2,0	Hygienický limit je dodržen prokazatelně
	Noc (T = 8 h) (22.00–06.00)	60	61,6 ± 2,0	Hygienický limit není překročen prokazatelně

LEGENDA

Výčet hodnotících výroků s uvedením vztahu k výsledným hodnotám a nejistotě měření

Hodnotící výrok	Komentář
Hygienický limit je dodržen prokazatelně	Hygienický limit je vyšší než výsledná hodnota zvýšená o nejistotu měření
Hygienický limit je dodržen neprokazatelně	Hygienický limit leží v pásmu nejistoty, přičemž výsledná hodnota je menší nebo rovna hygienickému limitu
Hygienický limit není překročen prokazatelně	Hygienický limit leží v pásmu nejistoty, přičemž výsledná hodnota je vyšší než hygienický limit
Hygienický limit je překročen prokazatelně	Hygienický limit je nižší než výsledná hodnota snížená o nejistotu měření

V Praze dne 21. 11. 2011

Ha. Habáková
Ing. Lucie Habásková



Zkušební laboratoř EKOLA group

akreditovaná ČIA k měření hluku, vibrací, umělého osvětlení, mikroklimatu a prašnosti

registrovaná pod číslem 1329

Mistrovská 4, 108 00 Praha 10

Tel. 274 77 2002

Zakázka č. 11.0425-06


Protokol č 1110118VP

Předmět měření: Hluk v mimopracovním prostředí

Účel měření: Zjištění akustické situace v chráněném venkovním prostoru staveb u komunikace D11 v úseku od sjezdu z Pražského okruhu po mimoúrovňové křížení s místní komunikací Ve Žlábku.

Popis situace: Komunikace D11 spojuje Prahu a Hradec Králové. Měření hluku probíhalo v úseku od sjezdu z Pražského okruhu po mimoúrovňové křížení s místní komunikací Ve Žlábku. Sledovaná část komunikace je řešena jako čtyřpruhová v celkové šíři 34 m a délce 1,9 km. Podél obou stran komunikace D11 byla v některých úsecích umístěna protihluková stěna. Její umístění je zobrazeno na obrázku č. 1. Pro měření byla zvolena 4 místa měření. Dvě místa u bytových domů a dvě místa ve voleném prostoru předpokládané bytové zástavby. Situování míst měření je znázorněno na obr. 1. Měření probíhalo 24 hodin.

Obr. č. 1: Situace umístění míst měření a situování protihlukových stěn v lokalitě komunikace D11



Mapový podklad: www.mapy.cz

Místo měření M1 se nacházelo ve volném prostoru blízkosti ulice Věžická. Mikrofon byl umístěn ve výšce 3,0 m nad úrovní terénu. Situace místa měření M1 je znázorněna na obrázku č. 2. Pohled směrem na komunikaci D11 z místa měření je znázorněn na obr. 3. Místo měření M1 je vzdáleno cca 80 m od osy nejbližšího jízdního pruhu komunikace D11. Komunikace je v profilu místa měření čtyřpruhová (dva jízdní pruhy v každém směru). Podélná niveleta komunikace v profilu místa měření M1 je přibližně 0%, povrch je bez výtluků, celkově v dobrém stavu.


Zkušební laboratoř EKOLA group

akreditovaná ČIA k měření hluku, vibrací, umělého osvětlení, mikroklimatu a prašnosti
registrovaná pod číslem 1329


Mistrovská 4, 108 00 Praha 10
Tel. 274 77 2002

Zakázka č. 11.0425-06
Protokol č 1110118VP

Obr. č. 2: Situace umístění mikrofonu na místě měření M1



Obr. č. 3: Pohled na komunikaci D11 z místa měření M1



U rodinného domu v ulici Závrchy č. p. 2474 (**místo měření M2**) byl mikrofon umístěn 2 m od fasády domu na balkonu, ve výšce 4,5 m nad úrovni terénu. Situace místa měření M2 je znázorněna na obr. 4. V profilu místa měření komunikace na straně obytné zástavby je protihluková stěna výšky cca 5 m. Pohled směrem na komunikaci D11 z místa měření je znázorněn na obr. 5. Místo měření je vzdáleno cca 49 m od osy nejbližšího jízdního pruhu komunikace D11. Komunikace D11 je v profilu místa měření čtyřpruhová (dva jízdní pruhy v každém směru). Podélná niveleta komunikace D11 v profilu místa měření M2 je přibližně 0%, povrch je bez výtluků, celkové v dobrém stavu.

Zkušební laboratoř EKOLA group

akreditovaná ČIA k měření hluku, vibrací, umělého osvětlení, mikroklimatu a prašnosti

registrovaná pod číslem 1329

Mistrovská 4, 108 00 Praha 10

Tel. 274 77 2002


Zakázka č. 11.0425-06

Protokol č 1110118VP

Obr. č. 4: Situace umístění mikrofonu na místě měření M2



Obr. č. 5: Pohled na komunikaci D11 z místa měření M2



Zkušební laboratoř EKOLA group

akreditovaná ČIA k měření hluku, vibrací, umělého osvětlení, mikroklimatu a prašnosti

registrovaná pod číslem 1329

Mistrovská 4, 108 00 Praha 10

Tel. 274 77 2002

Zakázka č. 11.0425-06

Protokol č 1110118VP

U rodinného domu v ulici Ke Xaverovu č. p. 1758 (**místo měření M3**) byl mikrofon umístěn 2 m od fasády domu, na střeše verandy před oknem ve 2.NP, ve výšce 6,4 m nad úrovni terénu. V měřeném úseku je u komunikace protihluková stěna výšky cca 3m. Situace místa měření M3 je znázorněna na obrázku č. 6. Místo měření M3 je vzdáleno cca 28 m od osy nejbližšího jízdního pruhu komunikace D11. Komunikace je v profilu místa měření čtyřpruhová (dva jízdní pruhy v každém směru). Niveleta komunikace D11 v profilu místa měření M3 je přibližně 0 %, povrch je bez výtluků, celkově v dobrém stavu.

Obr. č. 6: Situace umístění mikrofonu na místě měření M3



Místo měření M4 se nalézalo ve volném prostoru v blízkosti ulice Dandova. Mikrofon byl umístěn ve výšce 4,5 m nad úrovni terénu. Měřený úsek je na rozdíl od profilu místa měření M1 chráněn protihlukovou stěnou o výšce cca 3 m u komunikace D11. Situace místa měření M4 je znázorněna na obrázku č. 7. Pohled směrem na komunikaci D11 z místa měření je znázorněn na obr. 8. Místo měření M4 je vzdáleno cca 94 m od osy nejbližšího jízdního pruhu komunikace D11. Komunikace je v profilu místa měření čtyřpruhová (dva jízdní pruhy v každém směru). Podélná niveleta komunikace Jižní spojka v profilu místa měření M4 je přibližně 0%, povrch je bez výtluků, celkově v dobrém stavu.

Obr. č. 7: Situace umístění mikrofonu na místě měření M4



Zkušební laboratoř EKOLA group

akreditovaná ČIA k měření hluku, vibrací, umělého osvětlení, mikroklimatu a prašnosti

registrovaná pod číslem 1329


Mistrovská 4, 108 00 Praha 10

Tel. 274 77 2002

Zakázka č. 11.0425-06

Protokol č 1110118VP

Obr. č. 8: Pohled na komunikaci D11 z místa měření M4



Zdroje hluku:

Hluk ze silniční dopravy

Charakter hluku: proměnný

Místa měření:

M1 km 0,0 dálnice D11 (směr Praha), 3 m nad terénem, vzdálenost od osy nejbližšího jízdního pruhu 80 m.

M2 balkon domu v ulici Závrchy č. p. 2474 v 2. NP, 2 m od fasády domu, 4,5 m nad terénem.

M3 střecha verandy domu v ulici Ke Xaverovu č. p. 1758 v 2. NP, 2 m od fasády domu, 6,4 m nad terénem.

M4 km 1,85 dálnice D11 (směr Praha), 4,5 m nad terénem, vzdálenost od osy nejbližšího jízdního pruhu 94 m.

Zkušební laboratoř EKOLA group

akreditovaná ČIA k měření hluku, vibrací, umělého osvětlení, mikroklimatu a prašnosti
registrovaná pod číslem 1329

Mistrovská 4, 108 00 Praha 10
Tel. 274 77 2002

Zakázka č. 11.0425-06
Protokol č 1110118VP

Možnost použití korekce 3 dB na dopadající zvuk dle ČSN ISO 1996-2,
příloha B, odstavec B. 3,

MM č.	d [m]	b [m]	c [m]	Rovinnost	Zdroj hluku č.	α [°]	a' [m]	d' [m]	Podmínky pro +3dB splněny pro hladiny		
									L_A	L_t	
M1	volné pole - nekoriguje se				Ne	Komunikace D11	-	-	-	NE	Není předmě- tem měření
M2	2,0	5,1 (min. 8m) Ne	2,2 (min. 4m) Ne	Ne	Komunikace D11	*)	*)	*)	NE	Není předmě- tem měření	
M3	2,0	3,6 (min. 8m) Ne	2,8 (min. 4m) Ne	Ne	Komunikace D11	*)	*)	*)	NE	Není předmě- tem měření	
M4	volné pole - nekoriguje se				Ne	Komunikace D11	-	-	-	NE	Není předmě- tem měření

*)vzhledem k nesplnění podmínky umístění místa měření, již nebyly další parametry dané ČSN ISO 1996-2:2009 zjištovány

Použité veličiny a zkratky:

- d [m] kolmá vzdálenost mikrofonu od odrazivé plochy (např. od fasády)
- b [m] horizontální vzdálenost od průmětu místa měření M do bodu O k nejbližšímu okraji odrazivého povrchu, $b \geq 4d$ (viz obr. B. 2, ČSN ISO 1996-2:2009)
- c [m] vertikální vzdálenost od průmětu místa měření M do bodu O k nejbližšímu okraji odrazivého povrchu, $c \geq 2d$ (viz obrázek B. 2, ČSN ISO 1996-2:2009)
- rovinnost - mezni úchylky rovinné odrazivé plochy $\leq \pm 0,3$ m (např. různé výčnělky fasády, římsy, odskoky apod.)
- α [°] zorný úhel zdroje z MM
- a' [m] vzdálenost zdroje ve směru dělící čáry zorného úhlu
- d' [m] průměr vzdálenosti d do směru a'
- L_A celková hladina akustického tlaku A
- L_t hladina akustického tlaku v třetinoaktálových resp. oktálových pásmech

Metodika měření:

SOP 1 (ČSN ISO 1996-1,2 Popis a měření hluku prostředí, Metodický návod Mzdr. HEM-300-11.12.01.34065 Měření hluku v mimopracovním prostředí, měření hluku ve stavbách pro bydlení, ve stavbách občanského vybavení a ve venkovním prostředí).

Metodika měření hluku silniční dopravy. Příloha Zpravodaje MŽP č. 3, březen 1996.

Zkušební laboratoř EKOLA group

akreditovaná ČIA k měření hluku, vibrací, umělého osvětlení, mikroklimatu a prašnosti
registrovaná pod číslem 1329

Mistrovská 4, 108 00 Praha 10
Tel. 274 77 2002

Zakázka č. 11.0425-06
Protokol č 1110118VP

Postup měření:

Měření bylo provedeno v časové doméně s rozlišením 1 s, aby v rámci postprocessingu mohly být eliminovány rušivé zvukové události (např. průjezdy vozidel IZS), které nesouvisely se sledovaným zdrojem hluku.

Interval odečtu byl 1 h, celková doba měření 24 hodin.

Určení hladiny akustického tlaku pozadí:

Hladina akustického tlaku A pozadí nebyla pro posuzovaný zdroj „hluk ze silniční dopravy“ z technických důvodů určena.

Podmínky měření: Datum a čas měření: 18. 10. – 19. 10. 2011 10.00–10.00 h.

Ostatní podmínky: Meteorologické údaje 18. 10. – 19. 10. 2011
10.00–10.00 h.
Teplota vzduchu: +6 až +19 °C
Relativní vlhkost: 42 až 91 %
Atmosférický tlak: 983 až 988 hPa
Rychlosť větru: 0 až 4 m/s

19. 10. mezi 9:00 a 10:00 v jízdním pruhu směrem do Prahy byla dopravní kongesce.

Orientace mikrofonu: Svisle. Použité mikrofony mají kulovou směrovou charakteristiku.

Výška mikrofonu: M1 – 3,0 m nad úrovní terénu.
M2 – 4,5 m nad úrovní terénu.
M3 – 6,4 m nad úrovní terénu.
M4 – 4,5 m nad úrovní terénu.

Údaje o nejistotě měření: Celková rozšířená nejistota $U_{AB} = \pm 2$ dB.
(Nejistota měření stanovena dle interního postupu IP_01/09 v souladu s Metodickým návodom Mzdr. HEM-300-11.12.01.34065).

Zkušební laboratoř EKOLA group

akreditovaná ČIA k měření hluku, vibrací, umělého osvětlení, mikroklimatu a prašnosti
registrovaná pod číslem 1329

Mistrovská 4, 108 00 Praha 10
Tel. 274 77 2002

Zakázka č. 11.0425-06
Protokol č 1110118VP

- Použité přístroje:**
- C-9** Akustický kalibrátor Norsonic typ 1251, sériové číslo 31154
Měřidlo splňuje požadavky ČSN EN 60942
Kalibrační list č. 6035-KL-K0002-11 platný do 16. 1. 2013
- A-18** Analyzátor hladin zvuku Norsonic typ Nor140, sériové číslo 1403458
Měřidlo třídy 1 dle ČSN EN 61672-1 až 3
Ověřovací list č. 6035-OL-Z0004-11 platný do 27. 1. 2013
- M-A18a** Mikrofon pro volné pole Norsonic typ 1225, sériové číslo 52228
Ověřovací list č. 6035-OL-M0008-11 platný do 18. 1. 2013
Mikrofonní kabel 10 m Nor-1408/10
Venkovní sonda Nor-1212
- A-19** Analyzátor hladin zvuku Norsonic typ Nor140, sériové číslo 1403512
Měřidlo třídy 1 dle ČSN EN 61672-1 až 3
Ověřovací list č. 6035-OL-Z0006-11 platný do 26. 1. 2013
- M-A19** Mikrofon pro volné pole Norsonic typ 1225, sériové číslo 98536
Ověřovací list č. 6035-OL-M0010-11 platný do 23. 1. 2013
Mikrofonní kabel 10 m Nor-1408/10
Venkovní sonda Nor-1212
- A-15** Analyzátor hladin zvuku Norsonic typ Nor140, sériové číslo 1402908
Měřidlo třídy 1 dle ČSN EN 61672-1 až 3
Ověřovací list č. 6035-OL-Z0065-10 platný do 19. 9. 2012
- M-A15** Mikrofon pro volné pole Norsonic typ 1225, sériové číslo 79605
Ověřovací list č. 6035-OL- M0073-10 platný do 9. 9. 2012
Mikrofonní kabel 10 m Nor-1408/10
Venkovní sonda Nor-1212
- A-9** Analyzátor hladin zvuku Norsonic typ Nor118, sériové číslo 31551
Měřidlo třídy 1 dle ČSN IEC 651 a ČSN EN 60804
Ověřovací list č. 6035-OL-Z0008-10 platný do 4. 2. 2012
- M-A9** Mikrofon pro volné pole Norsonic typ 1225, sériové číslo 54991
Ověřovací list č. 8012-OL-10146-10 platný do 27. 4. 2012
Mikrofonní kabel 10 m Nor-1408/10
Venkovní sonda Nor-1212
- Me-3** Meteorologická stanice Testo 445, sériové číslo 01031706
Kalibrační list teploměru č. TPM - 081069 platný do 11. 12. 2013
Kalibrační list vlhkoměru č. VLM - 08226 platný do 1. 12. 2013
Kalibrační list anemometru č. ANM - 08211 platný do 3. 12. 2013
Kalibrační list tlakoměru č. TLK - 08079 platný do 14. 12. 2013
- Mr-1** Svinovací metr ocelový Stanley typ 5m Tylon, sériové číslo 30-697
Kalibrační list č. 11750/09 s platností bez omezení

Zkušební laboratoř EKOLA group

akreditovaná ČIA k měření hluku, vibrací, umělého osvětlení, mikroklimatu a prašnosti
registrovaná pod číslem 1329

Mistrovská 4, 108 00 Praha 10
Tel. 274 77 2002

Zakázka č. 11.0425-06
Protokol č 1110118VP

Výsledky měření:

Tabulka č. 1: Naměřené hodinové ekvivalentní hladiny akustického tlaku A na místě měření M1 ve dnech 18. – 19. 10. 2011

Interval měření [hh.mm-hh.mm]	Hladiny akustického tlaku A [dB]					
	$L_{Aeq,1h}$	L_{A1}	L_{A10}	L_{A50}	L_{A90}	L_{A99}
10.00 - 11.00	63,6	67,2	65,4	63,4	61,1	58,9
11.00 - 12.00	63,9	67,4	65,7	63,7	61,2	58,9
12.00 - 13.00	63,9	67,5	65,8	63,6	61,1	59,0
13.00 - 14.00	63,7	67,1	65,6	63,4	61,1	58,7
14.00 - 15.00	63,8	67,4	65,5	63,6	61,4	58,9
15.00 - 16.00	64,2	67,4	65,9	64,0	62,0	60,3
16.00 - 17.00	64,3	67,2	65,7	64,1	62,5	60,9
17.00 - 18.00	64,5	67,0	65,9	64,4	62,7	61,2
18.00 - 19.00	64,2	68,0	65,9	63,9	61,6	59,8
19.00 - 20.00	63,6	67,4	65,9	63,2	60,5	58,0
20.00 - 21.00	62,0	66,7	64,4	61,4	58,2	55,0
21.00 - 22.00	61,2	66,9	63,8	60,4	56,6	53,2
22.00 - 23.00	61,3	66,6	64,4	60,3	56,1	53,1
23.00 - 24.00	59,5	65,8	62,9	58,0	52,5	47,8
00.00 - 01.00	56,5	63,6	60,1	54,5	47,6	43,0

Tabulka č. 2: Ekvivalentní hladina akustického tlaku A na místě M1

Interval měření [hh.mm]	$L_{Aeq,T}$ [dB]
$L_{Aeq,12h}$ – Den (06.00 - 22.00 h)	63,7
$L_{Aeq,3h}$ – Noc (22.00 - 06.00 h)	59,5

Graf č. 1: Naměřené hodinové hladiny akustického tlaku A na místě měření M1



Zkušební laboratoř EKOLA group

akreditovaná ČIA k měření hluku, vibrací, umělého osvětlení, mikroklimatu a prašnosti
registrovaná pod číslem 1329

Mistrovská 4, 108 00 Praha 10
Tel. 274 77 2002

Zakázka č. 11.0425-06
Protokol č 1110118VP

Tabulka č. 3: Naměřené hodinové ekvivalentní hladiny akustického tlaku A na místě měření M2 ve dnech 18. – 19. 10. 2011

Interval měření [hh:mm-hh:mm]	Hladiny akustického tlaku A [dB]					
	$L_{Aeq,1h}$	L_A1	L_{A10}	L_{A50}	L_{A90}	L_{A99}
10.00 - 11.00	59,2	63,9	61,6	58,7	55,3	52,8
11.00 - 12.00	60,5	64,9	62,7	60,0	57,2	54,7
12.00 - 13.00	60,8	65,5	63,2	60,3	57,3	55,1
13.00 - 14.00	60,5	64,9	62,8	60,1	57,2	54,6
14.00 - 15.00	60,7	64,9	62,7	60,3	57,5	54,5
15.00 - 16.00	60,7	64,7	62,8	60,3	57,5	54,6
16.00 - 17.00	60,3	64,2	62,2	60,0	57,5	55,2
17.00 - 18.00	59,8	63,2	61,7	59,6	57,3	55,2
18.00 - 19.00	57,8	62,6	59,7	57,3	54,9	52,8
19.00 - 20.00	59,0	63,7	61,1	58,5	56,1	53,6
20.00 - 21.00	57,3	61,7	59,7	56,9	53,1	49,6
21.00 - 22.00	56,5	62,0	59,1	55,8	52,1	49,3
22.00 - 23.00	56,2	62,4	59,4	54,9	50,6	45,9
23.00 - 24.00	56,4	63,8	59,9	54,4	48,9	43,5
00.00 - 01.00	50,3	58,5	54,1	47,7	40,2	36,5
01.00 - 02.00	47,7	55,0	51,9	44,9	38,4	35,8
02.00 - 03.00	48,7	56,0	52,8	46,2	36,7	33,9
03.00 - 04.00	48,8	56,0	52,7	46,8	37,3	34,1
04.00 - 05.00	51,7	58,2	55,4	50,2	42,5	37,0
05.00 - 06.00	55,0	60,5	57,8	54,2	49,6	44,7
06.00 - 07.00	57,3	61,0	59,2	57,1	54,2	51,0
07.00 - 08.00	57,9	61,0	59,5	57,7	55,8	54,5
08.00 - 09.00	57,9	62,3	60,1	57,4	54,0	51,1
09.00 - 10.00	55,1	58,8	57,1	54,7	52,2	50,0

Tabulka č. 4: Ekvivalentní hladina akustického tlaku A na místě M2

Interval měření [hh:mm]	$L_{Aeq,T}$ [dB]
$L_{Aeq,16h}$ – Den (06.00 - 22.00 h)	59,1
$L_{Aeq,8h}$ – Noc (22.00 - 06.00 h)	53,1

Graf č. 2: Naměřené hodinové hladiny akustického tlaku A na místě měření M2



Zkušební laboratoř EKOLA group

akreditovaná ČIA k měření hluku, vibrací, umělého osvětlení, mikroklimatu a prašnosti
registrovaná pod číslem 1329

Mistrovská 4, 108 00 Praha 10

Tel. 274 77 2002

Zakázka č. 11.0425-06

Protokol č 1110118VP

Tabulka č. 5: Naměřené hodinové ekvivalentní hladiny akustického tlaku A na místě měření M3
ve dnech 18. – 19. 10. 2011

Interval měření [hh:mm-hh:mm]	Hladiny akustického tlaku A [dB]					
	$L_{Aeq,1h}$	L_{A1}	L_{A10}	L_{A50}	L_{A90}	L_{A99}
10.00 - 11.00	67,6	71,4	69,7	67,3	64,2	60,8
11.00 - 12.00	67,2	71,1	69,3	66,9	63,7	60,6
12.00 - 13.00	67,1	70,9	69,4	66,8	63,6	60,3
13.00 - 14.00	67,1	70,8	69,1	66,8	64,0	60,6
14.00 - 15.00	67,0	70,6	69,0	66,8	63,8	60,5
15.00 - 16.00	67,1	70,4	69,1	66,8	63,9	60,7
16.00 - 17.00	67,7	71,2	69,7	67,5	64,7	61,2
17.00 - 18.00	68,1	71,6	70,1	67,9	65,1	61,8
18.00 - 19.00	68,1	72,0	70,3	67,9	64,7	61,4
19.00 - 20.00	67,2	71,6	69,6	66,8	63,5	60,7
20.00 - 21.00	65,9	70,8	68,6	65,3	60,8	54,4
21.00 - 22.00	65,3	70,6	68,3	64,6	59,2	54,9
22.00 - 23.00	64,2	70,1	67,7	63,0	56,6	50,8
23.00 - 24.00	63,0	69,5	66,7	61,3	54,9	48,9
00.00 - 01.00	61,9	69,9	66,1	58,2	50,2	43,1
01.00 - 02.00	61,8	70,5	66,0	57,6	49,6	43,4
02.00 - 03.00	61,7	70,4	66,2	57,2	46,4	40,2
03.00 - 04.00	62,6	70,6	67,0	58,7	50,3	41,5
04.00 - 05.00	64,1	70,7	68,2	61,9	52,0	46,5
05.00 - 06.00	66,8	71,8	69,7	66,1	60,5	53,4
06.00 - 07.00	69,6	73,2	71,6	69,5	65,9	51,5
07.00 - 08.00	70,6	73,6	72,3	70,5	68,0	65,1
08.00 - 09.00	70,7	74,0	72,6	70,6	67,7	64,6
09.00 - 10.00	67,2	71,5	69,4	66,9	63,4	59,6

Tabulka č. 6: Ekvivalentní hladina akustického tlaku A pro na místě M3

Interval měření [hh:mm]	$L_{Aeq,T}$ [dB]
$L_{Aeq,16h}$ – Den (06.00 - 22.00 h)	68,0
$L_{Aeq,8h}$ – Noc (22.00 - 06.00 h)	63,6

Graf č. 3: Naměřené hodinové hladiny akustického tlaku A na místě měření M3



Zkušební laboratoř EKOLA group

akreditovaná ČIA k měření hluku, vibrací, umělého osvětlení, mikroklimatu a prašnosti
registrovaná pod číslem 1329

Mistrovská 4, 108 00 Praha 10
Tel. 274 77 2002

Zakázka č. 11.0425-06
Protokol č 1110118VP

Tabulka č. 7: Naměřené hodinové ekvivalentní hladiny akustického tlaku A na místě měření M4 ve dnech 18. – 19. 10. 2011

Interval měření [hh:mm-hh:mm]	Hladiny akustického tlaku A [dB]					
	$L_{Aeq,1h}$	L_{A1}	L_{A10}	L_{A50}	L_{A90}	L_{A99}
10.00 - 11.00	61,5	65,6	63,4	61,1	58,9	56,9
11.00 - 12.00	61,8	65,4	63,7	61,5	59,0	57,2
12.00 - 13.00	62,1	65,9	64,0	61,7	59,3	56,9
13.00 - 14.00	61,9	65,7	63,8	61,6	59,4	57,4
14.00 - 15.00	62,1	65,7	63,9	61,9	59,6	57,2
15.00 - 16.00	62,4	65,8	64,2	62,2	60,1	58,3
16.00 - 17.00	62,5	65,8	64,2	62,3	60,4	58,8
17.00 - 18.00	63,0	65,8	64,6	62,9	60,9	59,3
18.00 - 19.00	60,7	64,7	62,6	60,4	57,9	56,0
19.00 - 20.00	61,1	64,8	63,1	60,9	58,4	56,2
20.00 - 21.00	59,8	64,7	62,2	59,2	56,0	53,1
21.00 - 22.00	58,4	63,8	61,1	57,6	53,8	50,5
22.00 - 23.00	55,9	61,0	58,5	55,3	51,1	47,3
23.00 - 24.00	55,7	61,6	58,7	54,8	50,1	46,3
00.00 - 01.00	50,9	56,9	54,2	49,7	43,5	39,8
01.00 - 02.00	49,1	56,2	53,1	46,8	40,7	38,1
02.00 - 03.00	50,2	56,4	53,8	48,8	41,1	36,8
03.00 - 04.00	50,6	57,2	54,2	49,2	41,9	36,9
04.00 - 05.00	54,4	59,7	57,2	53,8	48,5	40,4
05.00 - 06.00	56,8	61,0	59,0	56,6	53,0	49,6
06.00 - 07.00	58,6	61,6	60,4	58,5	56,0	53,0
07.00 - 08.00	59,4	62,2	60,7	59,3	57,9	56,2
08.00 - 09.00	59,5	62,1	60,9	59,4	57,8	56,1
09.00 - 10.00	56,4	61,2	59,1	55,6	53,0	51,7

Tabulka č. 8: Ekvivalentní hladina akustického tlaku A na místě M4

Interval měření [hh:mm]	$L_{Aeq,T}$ [dB]
$L_{Aeq,16h}$ – Den (06.00 - 22.00 h)	61,0
$L_{Aeq,8h}$ – Noc (22.00 - 06.00 h)	53,8

Graf č. 4: Naměřené hodinové hladiny akustického tlaku A na místě měření M4



Zkušební laboratoř EKOLA group

akreditovaná ČIA k měření hluku, vibrací, umělého osvětlení, mikroklimatu a prašnosti

registrovaná pod číslem 1329

Mistrovská 4, 108 00 Praha 10


Tel. 274 77 2002

Zakázka č. 11.0425-06

Protokol č 1110118VP

Dopravně inženýrský průzkum:

Obr. č. 9: Umístění profilu pro sčítání intenzity dopravního proudu komunikace D11



Tabulka č. 9: Intenzita dopravy [vozidel/h] na komunikaci D11 ve dnech 18. - 19. 10. 2011

Interval měření [hh:mm-hh:mm]	D11 - Horní Počernice				Směr Praha							
	Směr Hradec Králové		Směr Praha		Osobní	Nákladní	Nákladní souprava	BUS	Osobní	Nákladní	Nákladní souprava	BUS
10.00 - 11.00	909	234	30	6	1047	201	59	6				
11.00 - 12.00	906	233	15	3	925	227	26	5				
12.00 - 13.00	1048	260	17	5	977	238	32	8				
13.00 - 14.00	1199	255	12	8	984	242	32	9				
14.00 - 15.00	1372	252	15	8	1100	265	25	6				
15.00 - 16.00	1458	212	37	6	1149	208	21	11				
16.00 - 17.00	1854	136	23	6	1189	179	27	13				
17.00 - 18.00	1857	156	23	5	1219	48	27	6				
18.00 - 19.00	1433	130	14	10	875	154	25	8				
19.00 - 20.00	1110	116	16	7	640	124	10	0				
20.00 - 21.00	651	115	19	1	391	92	24	2				
21.00 - 22.00	556	88	12	1	284	73	28	1				
22.00 - 23.00	299	99	13	0	189	62	32	4				
23.00 - 24.00	171	76	8	0	116	58	28	1				
00.00 - 01.00	103	63	17	0	63	65	28	1				
01.00 - 02.00	62	68	9	0	33	49	31	0				
02.00 - 03.00	50	67	9	0	46	58	37	0				
03.00 - 04.00	57	80	11	1	58	48	27	2				
04.00 - 05.00	91	148	1	0	119	135	24	0				
05.00 - 06.00	231	153	34	0	450	146	41	0				
06.00 - 07.00	580	155	13	8	1640	178	40	1				
07.00 - 08.00	987	173	20	5	2212	180	28	8				
08.00 - 09.00	1149	221	18	12	1728	195	18	8				
09.00 - 10.00	1012	226	36	6	1167	211	18	11				

Zkušební laboratoř EKOLA group

akreditovaná ČIA k měření hluku, vibrací, umělého osvětlení, mikroklimatu a prašnosti

registrovaná pod číslem 1329

Mistrovská 4, 108 00 Praha 10

Tel. 274 77 2002

Zakázka č. 11.0425-06

Protokol č 1110118VP

Tabulka č. 10: Intenzita dopravy [vozidel/h] na komunikaci D11 ve dnech 18. - 19. 10. 2011, sečtená pro denní dobu (6:00-22:00), noční dobu (22:00-6:00)

Interval měření [hh:mm-hh:mm]	D11 - Horní Počernice				Směr Praha			
	Směr Hradec Králové				Směr Praha			
	Osobní	Nákladní	Nákladní souprava	BUS	Osobní	Nákladní	Nákladní souprava	BUS
06.00 - 22.00	18081	2962	320	97	17527	2815	440	103
22.00 - 06.00	1064	754	102	1	1074	621	248	8
00.00 - 24.00	19 145	3 716	422	98	18 601	3 436	688	111

Tabulka č. 11: Intenzita dopravy [vozidel/h] na komunikaci D11 ve dnech 18. - 19. 10. 2011 pro oba směry

Interval měření [hh:mm-hh:mm]	D11 - Horní Počernice			
	Oba směry			
Osobní	Nákladní	Nákladní souprava	BUS	
10.00 - 11.00	1956	435	89	12
11.00 - 12.00	1831	460	41	8
12.00 - 13.00	2025	498	49	13
13.00 - 14.00	2183	497	44	17
14.00 - 15.00	2472	517	40	14
15.00 - 16.00	2607	420	58	17
16.00 - 17.00	3043	315	50	19
17.00 - 18.00	3076	204	50	11
18.00 - 19.00	2308	284	39	18
19.00 - 20.00	1750	240	26	7
20.00 - 21.00	1042	207	43	3
21.00 - 22.00	840	161	40	2
22.00 - 23.00	488	161	45	4
23.00 - 24.00	287	134	36	1
00.00 - 01.00	166	128	45	1
01.00 - 02.00	95	117	40	0
02.00 - 03.00	96	125	46	0
03.00 - 04.00	115	128	38	3
04.00 - 05.00	210	283	25	0
05.00 - 06.00	681	299	75	0
06.00 - 07.00	2220	333	53	9
07.00 - 08.00	3199	353	48	13
08.00 - 09.00	2877	416	36	20
09.00 - 10.00	2179	437	54	17

Zkušební laboratoř EKOLA group

akreditovaná ČIA k měření hlučnosti, vibrací, umělého osvětlení, mikroklimatu a prašnosti

registrovaná pod číslem 1329

Mistrovská 4, 108 00 Praha 10

Tel. 274 77 2002


Zakázka č. 11.0425-06

Protokol č 1110118VP

Tabulka č. 12: Intenzita dopravy [vozidel/h] na komunikaci D11 ve dnech 18. - 19. 10. 2011, sečtená pro denní dobu (6:00-22:00), noční dobu (22:00-6:00), pro oba směry

Interval měření [hh:mm-hh:mm]	D11 - Horní Počernice			
	Oba směry			
	Osobní	Nákladní	Nákladní souprava	BUS
06.00 - 22.00	35608	5777	760	200
22.00 - 06.00	2138	1375	350	9
00.00 - 24.00	37 746	7 152	1 110	209

Graf č. 5: Intenzita dopravy [vozidel/h] na komunikaci D11 ve dnech 18. - 19. 10. 2011



Zkušební laboratoř EKOLA group

akreditovaná ČIA k měření hluku, vibrací, umělého osvětlení, mikroklimatu a prašnosti

registrovaná pod číslem 1329

Mistrovská 4, 108 00 Praha 10

Tel. 274 77 2002

Zakázka č. 11.0425-06

Protokol č 1110118VP

Souhrn výsledků měření:

Tabulka č. 13: Souhrn výsledků měření pro místa měření s výsledky dopravního průzkumu v měřených profilech

Místo měření	Adresa místa měření	Doba měření	$L_{Aeq, T}$ [dB]	Intenzita dopravy v obou směrech na komunikaci D11			
				Osobní	Nákladní	Nákladní soupravy	BUS
M1	volný prostor 80 m od osy nejbližšího jízdního pruhu dálnice D11	Den (10:00-22:00)	63,7± 2,0	25133	4238	569	141
		Noc (22:00-01:00)	59,5± 2,0	941	423	126	6
M2	Závrychy č. p. 2474	Den (06:00-22:00)	59,1± 2,0	35608	5777	760	200
		Noc (22:00-06:00)	53,1± 2,0	2138	1375	350	9
M3	Ke Xaverovu č. p. 1758	Den (06:00-22:00)	68,0± 2,0	35608	5777	760	200
		Noc (22:00-06:00)	63,6± 2,0	2138	1375	350	9
M4	volný prostor 94 m od osy nejbližšího jízdního pruhu dálnice D11	Den (06:00-22:00)	61,0± 2,0	35608	5777	760	200
		Noc (22:00-06:00)	53,8± 2,0	2138	1375	350	9

Odborná stanoviska a interpretace:

Odborná stanoviska jsou uvedena v samostatném dokumentu *Vyhodnocení akustické situace*.

Výsledky měření se týkají jen uvedeného místa, předmětu a času měření. Bez písemného souhlasu laboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak než celý.



MISTROVSKÁ 4 • 108 00 • PRAHA 10
TELEFON: 274784927-29, 274772002, 602 375 858
FAX: 274772002
E-mail: ekola@ekolagroup.cz
IČ: 63981378 • DIČ: CZ63981378

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ EKOLA group

Laboratoř akreditovaná ČIA k měření hluku, vibrací, umělého osvětlení mikroklimatu a prašnosti registrovaná pod č. 1329

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1110118VP

Akce:

D11 Horní Počernice - Akustická studie - Hluk z dálnice

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Číslo zakázky:

11.0425-06

Měřil:

Ing. Václav Krýsa, Tomáš Křenek

Protokol vypracoval:

Ing. Václav Krýsa

Počet stránek protokolu: 17



Schválil dne 21. 11. 2011

Ing. Libor Ládyš,
vedoucí zkoušební laboratoře

